

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	SUAPN01- 2021	CUP		CIG	
----------------------	---------------	------------	--	------------	--

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. PN. n. 57 di “Campone” dal km 11+000 al km 15+300 in Comune di Tramonti di Sotto – loc. Campone. Intervento di somma urgenza per la rimozione di situazione di pericolo per la pubblica incolumità causato da frana incombente di rocce e detriti collocati sul versante montano sovrastante la viabilità.

Premesso:

- Che in seguito ad un’eccezionale ondata di mal tempo verificatasi dal 5 al 8 dicembre 2020, la Società Friuli Venezia Giulia Strade spa è stata costretta ad intervenire lungo la SR PN n. 57 “di Campone” nei tratti compresi tra il km 7+000 e il km 9+500 e tra il km 11+000 e il km 15+700 con dei primi interventi di rimozione di alberature sradicate e cadute sulla strada e di mitigazione del rischio della caduta massi dai versanti sovrastanti la viabilità mediante disaggi e demolizione di massi pericolanti;
- Che in data 12 aprile 2021, a seguito di copiose precipitazioni meteoriche protrattesi per alcuni giorni, in corrispondenza del km 12+900, dal versante sovrastante la viabilità si è verificata la caduta in carreggiata di un ammasso di roccia di rilevanti dimensioni, motivo per il quale è stata disposta un’ispezione del versante;
- Che da tale ispezione è emersa la necessità di procedere quanto prima ad operazioni di disaggi, manutenzione delle barriere paramassi esistenti e prolungamento delle stesse barriere per circa 60 metri per garantire una maggiore sicurezza dalla caduta di sassi e detriti;
- Che in data 1 maggio 2021, a seguito di piogge eccezionali di alcuni giorni, sul versante sovrastante la viabilità nel tratto compreso dal km 11+00 al km 15+700 sono caduti in carreggiata in maniera copiosa detriti quali terra, sassi, blocchi di roccia, rami ed anche alcune ceppaie;
- Che in particolare, sempre a seguito delle piogge del Primo Maggio, in corrispondenza del km 12+900 circa sono caduti ulteriori blocchi di pietrame e, in corrispondenza del km 15+200, si è verificata una importante frana di detriti e blocchi di roccia che ha travolto una barriera paramassi danneggiandola seriamente e riversando parte del materiale di frana in carreggiata;
- Che in considerazione della frana occorsa al km 15+200 e della caduta di detriti lungo il tratto stradale compreso tra il km 11+000 e il km 15+700, lo stesso Primo Maggio u.s. è stata disposta l’immediata chiusura totale della viabilità al fine di garantire l’incolumità pubblica;
- Che dalla chiusura del tratto stradale sopra descritto, deriva un pregiudizio all’abitato di Campone non più raggiungibile dal Comune di Tramonti di Sotto se non con un percorso viabile alternativo particolarmente gravoso - attraverso le località di Meduno, Travesio, Castelnovo del Friuli Clauzetto, Pradis – dell’estensione di oltre trenta chilometri;
- Che i mezzi di soccorso eventualmente chiamati ad intervenire in emergenza impiegherebbero almeno 40 minuti in più per raggiungere l’abitato di Campone attraverso la viabilità alternativa;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 05 (cinque) del mese di maggio, il sottoscritto geom. Silvano Berti – Funzionario Tecnico P.O. del Servizio Manutenzione Strade Regionali Locali – ambito di Pordenone, si è recato sul luogo e ha constatato che i motivi dell’urgenza risultano essere:

- 1) La necessità di una ricognizione della parete sovrastante il tratto stradale compreso tra il km 11+000 e il km 15+700 procedendo alla rimozione di detriti rocciosi smossi dalle piogge mediate disaggi e procedendo al taglio di alberature in precarie condizioni di staticità e alla rimozione delle ceppaie divelte;
- 2) La necessità di mitigare il rischio della caduta in carreggiata dalla parete sovrastante la viabilità di massi e detriti rocciosi mediante il ripristino delle barriere esistenti e mediante l’installazione di nuovi tratti di barriere paramassi;

SOMMA URGENZA-VERBALE

Le cause che hanno determinato l'urgenza sono attribuibili ad:

- Eventi atmosferici eccezionali che hanno alimentato il degrado geologico del versante incombente sopra la viabilità creando erosioni e distacchi di roccia;

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico mediante l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio derivante dalla caduta di massi e detriti, si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per la esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità dello stesso.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

- a) Perlustrazione e disgaggio della parete sovrastante la viabilità;
- b) Demolizione/stabilizzazione di massi di roccia pericolanti;
- c) Abbattimento di alberature pericolanti
- d) Riparazione della barriera paramassi danneggiate dalla frana;
- e) Verifica con manutenzione delle barriere paramassi esistenti e interessate dalla caduta di detriti;
- f) Installazione di nuovi tratti di barriera paramassi nei punti dove si sono evidenziate maggiormente le cadute di massi rocciosi;

per un importo presunto di Euro 152.357,20; tali lavori appartengono alla categoria OS12B "Barriere paramassi, fermeve e simili".

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa potenzialmente pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per l'incolumità degli utenti e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto geom. Silvano Berti – Funzionario Tecnico P.O. del Servizio Manutenzione Strade Regionali Locali – ambito di Pordenone

D I C H I A R A

che i lavori innanzi descritti rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

geom. Silvano Berti

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Visto: IL RESPONSABILE DIVISIONE
ESERCIZIO STRADE REGIONALI
LOCALI

ing. Marco Domenighini

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: Divisione Esercizio Strade Regionali Locali
Referente della pratica: geom. Silvano Berti
Riferimenti: Tel. 0434 231436 – e-mail silvano.beriti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	07/05/2021
Nome	M 10.43 REV02 SU CAMPONE-VERBALE.PDF.P7M
Impronta	D2AED2C8D02DD8295158E0D81EE863665008E6914A19BB7230C44F1D3DEAB5BA
Dimensione (Byte)	346,999

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2021-1363-P
Verso	Partenza
Data registrazione	07/05/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	SILVANO BERTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSVN65C19G888P
Codice Identificativo	20205029022371
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	AA 23 EF 61 C5 F3 AB A5 50 D7 52 C8 F9 28 D6 97 C5 D6 F5 81 1E CE 07 4E A0 73 3D 33 5A FE 00 DF A3 E9 41 04 D5 00 63 00 00 C7 95 52 DD D6 AA 23 ED 6C F5 FE 7D 3E 5E 95 06 EB D2 68 8B B4 7E 03 E6 23 36 41 BE E0 E3 BF 04 E2 3F 65 7F 37 F9 43 BD F4 E0 CF 92 82 1B F0 D0 50 9C C2 FF 6E 66 7B E9 D9 D2 7A 95 08 DB 5A AD 17 43 C1 34 97 6E 9C 1D 92 6F 45 4F AC 8A FC 16 E9 A2 75 5D 61 8E 62 61 1A CC 1D B2 B8 CC F1 27 4A 5E 01 87 65 43 3D B7 86 4B D5 1F 90 8C 81 35 51 63 6D 36 1D 9C 87 F8 1F DB 4A 8A 3A 01 97 74 F9 C3 74 91 60 E5 F3 CE 49 08 9E 45 37 67 D4 05 32 B3 E5 E5 94 08 1F 66 1B 26 2F 08 FE 25 98 B4 1A 79 BC E2 E2 9D 4C 6F 98 EB 8E 69 CC 85 74 8D 97 D8 E7 32 C9 8E CF 3E 89 D0 96 52 5F F5 E0 50 3E F2 62 45 33 B5 2C 20 B4 EE 06 41 58 9C B1 AE EB 50 CE C7 93 50 B3
Data e ora della Firma	05/05/2021 16:21:35 GMT
Validità del certificato	Dal 07/05/2020 14:07:44 GMT al 07/05/2023 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	MARCO DOMENIGHINI
Codice Fiscale	TINIT-DMNMRC68P16Z112E
Codice Identificativo	201814772060
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	57 DE AE D9 93 6B DE F1 BD 2B 90 32 DE 4B 43 53 97 9C 66 33 02 93 9C 23 61 49 F0 2F E5 06 47 85 FE 65 61 22 9B FC 1C 8D 6A 4D 28 AD 8E 40 6C 7A A1 67 2A E1 B4 97 D2 CA D7 F1 71 36 ED 77 3B 45 3A 1D 9C 06 48 84 B6 8A 1C F8 79 8C B6 00 11 34 EE 0D EF 19 02 EF 53 89 DB 1E F4 16 DC C4 E6 52 7D CE 26 E5 FB 7F 62 13 08 AF 6B 5E 92 D3 71 9D B1 B8 B6 3F AD 66 B3 6D 47 0E 6B B7 96 E6 94 4F B4 F8 1C C6 37 8B 6D CF 18 34 3B A8 A2 0B 6E 89 2F 4C 48 A0 F3 2B EE EC A9 DE 3E BC 56 BE 94 B7 D0 B9 00 3E ED F4 AF 55 9C 95 80 CD 50 9C A5 D5 82 36 C4 A2 9C 8E 96 E6 8C 79 FC E3 B5 9C 9B B8 1B 4A 5F 17 E6 61 B5 D8 9C BF C7 1D CA F1 45 93 ED 3C A0 02 1A 4A 97 EF 35 E4 D0 5C AB 93 F4 99 CA 13 5B 82 6F 1A CB 57 ED 39 1E C0 15 DC F2 36 05 F9 0E 3D 13 F8 2F F0 31 B1 F3 15 6B 55 D9 40
Data e ora della Firma	06/05/2021 14:03:17 GMT
Validità del certificato	Dal 09/04/2021 09:58:22 GMT al 23/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	