

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

<b>Codice Lavoro</b>	SU 02-2018	<b>CUP</b>		<b>CIG</b>	
----------------------	------------	------------	--	------------	--

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - ex art. 92 D.P.G.R. n° 0165/Pres/2003)

**OGGETTO:** SR 552 "del Passto Rest"

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della Strade Regionale dal km 15+350 al km 15+550 a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi al km 15+450 circa, in Comune di Tramonti di Sopra (PN).

**PREMESSO:**

CHE la S.R. n. 552 "del Passo Rest", è strada di collegamento di rango regionale, fra la provincia di Pordenone SR 464 (val Tramontina) e la provincia di Udine SS 52 (Carnia) e che il Piano Regionale delle Infrastrutture e Trasporto (PRIT) definisce la SR 552 come arteria di primo livello;

CHE la SR 552 nella tratta dal km 7+200 loc. Caprizzi al km 23+800 loc. Maleon per effetto dell'ordinanza n°181/2017 prot.n° 0027519 del 11.12.2017 (come di consuetudine) è stata chiusa al traffico, in quanto le caratteristiche plano altimetriche della strada non sono compatibili con le condizioni metereologiche (ovvero la formazione di ghiaccio e neve) del periodo invernale;

CHE presumibilmente nelle giornate del 18/19.03.2018 lungo la SR 552 al km. 15+450 circa si è verificata una frana di crollo dalla parete rocciosa a monte del piano viabile, che ha investito la sede stradale dopo aver divelto e/o superato le barriere paramassi rigide esistenti a difesa della SR nella tratta di che trattasi;

CHE il distacco di massi litoidi, per un volume stimato superiore i 50 mc, risulta proveniente da una nicchia individuata ad una quota di circa 1.210 m sul livello del mare e di non meno di 200 m circa dal piano viabile, sul dirupo scosceso del Monte Feletta;

CHE l'evento franoso, ha provocato un ventaglio detritico per una larghezza di circa 200 m coinvolgendo la SR 552 in più tratti;

CHE in data 26.03.2018, a seguito delle condizioni metereologiche favorevoli che hanno permesso il raggiungimento a piedi della zona interessata dall'evento franoso, con il supporto del dott. geol. Francesco Caproni e con l'ausilio di un drone, è stato effettuato un preliminare rilievo della zona e dell'evento;

CHE in data 06.04.2018, a seguito delle condizioni metereologiche favorevoli che hanno permesso la totale accessibilità della SR 552, con mezzi ed attrezzature idonei, è stato raggiunto il km 15+450;

CHE il personale specializzato rocciatore, con l'ausilio dell'elicottero è stato invece portato sulla vetta del Monte Feletta, al fine di accedere alla zona del distacco, non raggiungibile con altro mezzo a seguito della impercorribilità, causa neve della strada forestale di accesso;

CHE in data 10.04.2018 è stato eseguito un terzo sopralluogo, sempre con il supporto del dott. geol. Francesco Caproni e del personale tecnico della Protezione Civile Regionale all'uopo interessata, nel quale è stata ispezionata la ripa tra la sede stradale e il piede del dirupo roccioso;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
 Tel. +39 040 5604200  
 Fax +39 040 5604281  
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
 di direzione e coordinamento  
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
 UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
 CERTIFICATI



**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

CHE a seguito dei sopralluoghi sopra citati è stato possibile eseguire le seguenti indagini:

- rilievo con rocciatori della parete rocciosa interessata dal distacco;
- rilievi topografici con stazione totale e con drone;
- indagine ispettiva al piede del dirupo roccioso;
- verifiche geomeccaniche su una compagine litologica analoga a quella della parete franata,

CHE a seguito delle indagini eseguite il dott. geol. Francesco Caproni, ha emesso la "Relazione tecnica di conclusione di sopralluogo" la quale evidenzia importanti criticità idrogeologiche associate alla presenza di un'area potenzialmente a rischio di frana, in adiacenza al sito di indagine e alla presenza di blocchi litoidi di dimensioni metriche presenti lungo il canale di scivolamento;

CHE tale relazione è stata discussa nella riunione collegiale del 19.04.2018 tenutasi assieme ai tecnici della Direzione Regionale della Protezione Civile riscontrando la necessità di dover attivare l'intervento denominato "A" quale intervento necessario e imprescindibile per la riapertura in sicurezza della SR 552;

CHE a fronte della sopradetta riunione la Protezione Civile Regionale sta emettendo apposito Decreto con il quale fra l'altro, verrà sancito un cofinanziamento per la realizzazione delle opere afferenti tale intervento (intervento "A");

CHE è necessario riaprire la SR 552 nel più breve tempo possibile, al fine di garantire il pubblico servizio correlato alla valenza della Strada Regionale di cui trattasi (arteria di primo livello), in relazione al fatto che tale arteria risulta essere l'unico collegamento fra la Val Tramontina e la Carnia, tenuto anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione turistica estiva e della valenza commerciale ad essa associata;

CHE di quanto sopra è stata notiziata la comunità locale nella riunione odierna, presso il Municipio del Comune di Tramonti di Sopra (PN), riscontrando la estrema urgenza e indifferibilità di eseguire i lavori di ripristino della funzionalità della SR 552;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**L'anno 2018** (duemiladiciotto), **il giorno 24** (ventiquattro) **del mese di Aprile** il sottoscritto p.i. Filippo BALLARIN – Capo del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone, constatato quanto in premessa riportato e l'estrema urgenza di porre in atto i lavori di ripristino funzionale del dissesto che compromette la sicurezza del pubblico transito e determina l'impossibilità di procedere alla riapertura della SR 552 per non creare pregiudizio per la pubblica incolumità, riscontra la necessità di immediati interventi atti a ristabilire le condizioni di sicurezza ed il ripristino della circolazione veicolare medesima.

CONSIDERATO l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto sopradescritto, allo scopo di ripristinare in condizioni di sicurezza il traffico veicolare lungo la S.R. n. 552 "del Passo Rest", in corrispondenza delle progressive chilometriche dal km 15+350 al km 15+550, nonché la necessità di proteggere il demanio stradale da ulteriori pesanti danneggiamenti si rende necessario intervenire con lavori di Somma Urgenza.

Tali lavori consistono in:

- perlustrazione, disaggio e bonifica della parete rocciosa ove si è verificato il distacco e dei fronti di strada interessati dal dissesto con rimozione ed abbattimento di piante e massi pericolanti ed alleggerimento di tutti i volumi di detrito potenzialmente instabili;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257


Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI



## VERBALE DI SOMMA URGENZA

➤ installazione di adeguate reti paramassi e ripristino parziale di quelle esistenti;  
per un importo presunto di Euro 286.000,00 (diconsi euro ducentottantaseimila/00) comprensivo degli oneri alla sicurezza e delle somme a disposizione dell'amministrazione, al netto degli oneri IVA.


**CONSIDERATO**, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pregiudizievole alla messa in sicurezza dei luoghi, alla pubblica incolumità e alla riapertura del traffico veicolare, e che pertanto è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Capo del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone

## DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 92 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici - Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres..

Visto: IL CAPO CENTRO  
(dott. ing. Paolo TASSAN-ZANIN)

IL CAPO NUCLEO  
(p.i. Filippo BALLARIN)



Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO  
(dott. ing. Sandro DIDONE)



VISTO: L'AMMINISTRATORE UNICO  
(avv. Giorgio DAMIANI)



FVG Strade SpA
26/04/2018 0000911
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI